

# Technický list

## Lazúry a bezfarebné laky

### Herbol Kunststoff Siegel



Herbol Kunststoff Siegel\* je jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Výsledný vzhľad je vysoko lesklý, hodvábnne lesklý alebo matný. Základnou zložkou výrobku je urethan-alkyd, ktorý zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu dreva. Zachováva vnútornú pružnosť, pritom je odolný proti mechanickému namáhaniu. Je vhodný pre povrchovú úpravu parkiet, sedacieho nábytku, dosiek stolov a pod. Pri použití na podlahy hrozí pri lesklých variantoch riziko pošmyknutia!

Bezfarebné a transparentné nátery neposkytujú žiadnu ochranu proti UV žiareniu.

### Technické parametre

<b>Hustota</b>	cca 0,90 kg/l
<b>Zloženie</b>	alkydová živica, kyselina kremičitá, technický benzín, aditíva
<b>Farebný odtieň</b>	bezfarebný
<b>Stupeň lesku</b>	vysoký lesk hodvábnny lesk a mat
<b>Balenie</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l
<b>Skladovateľnosť</b>	cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

### Aplikačné údaje

<b>Spôsob nanášania</b>	štetcom, valčekom, striekaním (tlaková nádoba)
<b>Striekanie</b>	napr. airless striekanie veľkosť trysky (inch) 0,011 striekací tlak (bar) 160 viskozita neriedený
<b>Teplota pri nanášaní</b>	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
<b>Spotreba</b>	60–90 ml/m <sup>2</sup> na jeden náter
<b>Doba schnutia</b>	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 2–3 hodinách, nelepivý cca po 4–5 hodinách, pretierateľný cca po 8–9 hodinách, brusiteľný po 24 hodinách, suchý po 1–2 dňoch, plne zaťažiteľný cca po 7 dňoch
<b>Riedenie</b>	Herbol Kunstharz Verdünnung V40*
<b>Čistenie náradia</b>	riedidlom Herbol Kunstharz Verdünnung V40* alebo technickým benzínom



## Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Horľavá kvapalina a pary. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Nevdychujte prach, dym, hmlu. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie výrobku. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Uchovávajte v chlade. Pokiaľ sa necítite dobre volajte Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66. Obsahuje butanoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

### Dôležité

V priebehu a taktiež po spracovaní zaistite dôkladné vetranie. V prípade nedostatočného vetrania zabezpečte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

## Pracovný postup

Všetky potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, v ktorom má byť náter použitý. Materiál pred použitím rozmiešajte. Biele a príbuzné odtiene majú pri umelom alebo nedostatočnom osvetlení sklon ku zmene farebného odtieň. Tento jav je typický pre rozpúšťadlové nátery. Pre vnútorný náter nábytku - skriň a pod., sa nedoporučuje používať rozpúšťadlové materiály z dôvodu možného zapáchania riedidla.

### Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opaľovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

### Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

### Základný náter

Drevo a drevovláknité materiály v interiéri – vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 10%. Podklad zbrúsiť. Živicu a lepivé masťné plochy umyť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať.

### Základný náter

1 x Herbol Kunststoff Siegel\*

### Medzináter

1 x Herbol Kunststoff Siegel\*

### Konečný náter

1 x Herbol Kunststoff Siegel\*

\*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



#### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované január 2018